Інструкція з монтажу GPS-трекера типу PetSoft S2 у базовій версії

(скорочена версія v. 1.03)

Трекер: S2 | Комплект: Standard E



Основні рекомендації:

- Живлення GPS-трекера підключене "перед запалюванням"
- Відсутність **металевих елементів** над GPS-трекером
- GPS-трекер у положенні наклейкою з написом **«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»** спрямованою догори (відкрите небо) **(важливо)**
- Захищати від вологи – корпус не є водонепроникним.
- Не приклеювати GPS-трекер до металевих елементів кузова транспортного засобу.

Опис кольорів і функцій кабелів:

1. Червоний – живлення трекера перед запалюванням (+) (від +9V= до +24V=)
2. Чорний – маса (-)
3. **Білий – незгасаючий плюс після запалювання (+ після запалювання)**

Встановлення GPS-трекера у транспортному засобі – підключення кабелів

Щоб правильно встановити трекер PetSoft S2 у транспортному засобі, необхідно:


- Розмістити трекер у сухому місці автомобіля (найкраще в панелі приладів) наклейкою з написом **«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»** догори
- Підключити [масу] [живлення "перед запалюванням"] [плюс "після запалювання"]

Опис значення світлодіодів на корпусі

Правильно встановлений GPS-трекер сигналізує свою роботу світлодіодами. Синій світлодіод повинен світитися постійно, що означає видимість супутників GPS. Червоний світлодіод повинен блимати кожні 2 сек., що означає передачу сигналу позиції транспортного засобу на сервер. Будь-яка інша поведінка світлодіодів означає неправильну роботу GPS-трекера.

Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення до вказаних проводів. Далі потрібно увійти до свого облікового запису GPS-моніторингу та перевірити видимість транспортного засобу на карті.


Złe miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji